

LICHTY SERVIS s.r.o

Kremnická 24
851 01 Bratislava
prevádzka Vinohradnícka 3, BA

IČO : 35975393
DIČ : 2022122872
IČ DPH : SK2022122872

Účet **2910980748/1100**

Banka TATRA BANKA a.s.

OR Okr.súdu Ba.I. oddiel:s.r.o.,vložka č. 39132/B


Objednávka : č.50/2012

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz** Variabilný symbol : 03212
Konštantný symbol : 0308

Korešpondenčná adresa :

EKO podnik VPS

Halašova 20
832 90 Bratislava
Slovensko



Odberateľ : EKO podnik VPS

IČO : 491870 Halašova 20
DIČ : 2020887022 832 90 Bratislava
IČ DPH : SK2020887022

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru / služby	Splatnosť najneskôr do
20. 6. 2012	20. 6. 2012	27. 6. 2012

OPRAVA VOZIDLA LIAZ - kropačka EČ BA 584 HJ

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
parasílicio	0,4	ks	7,26	20%	2,90
technický benzín	2	l	2,10	20%	4,20
manžeta	4	ks	1,58	20%	6,32
odhrdzovač	1	ks	3,45	20%	3,45
tryska LIAZ 4378	2	ks	9,42	20%	18,84
podložky pod trysky	6	ks	0,24	20%	1,44
podložky prepád	12	ks	0,10	20%	1,20
žiarovka 24 V 5 W	3	ks	0,39	20%	1,17
konektor samec	5	ks	0,08	20%	0,40
konektor samica	5	ks	0,08	20%	0,40
hadica	1	ks	0,50	20%	0,50
hadica	1	ks	0,80	20%	0,80
lanko sitiča	1	ks	11,55	20%	11,55
nálepky	5	ks	0,50	20%	2,50
žiarovka H4	1	ks	1,95	20%	1,95
očko	2	ks	0,13	20%	0,26
práca	39	Nh	18,00	20%	702,00
Celková suma bez DPH >>>					759,88

Kontrola úniku vzduchu. Dotiahnutie spojov. Nastavenie vzduchu. Kontrola podvozku - predná náprava /vadný gulový čap, tyč riadenia/. Demontáž predných a zadných brzdových válcov a brzdové račne. Rozhýbanie a premazanie račni - výmena 4 ks manžiet brzdových valcov. Spätná montáž a nastavenie brzdových klučov. Demontáž kompresora - pretesnenie a výmena 2 ks vodných hadíc. Spätná montáž. Demontáž odstredivého filtra, pretesnenie, vyčistenie odstredivky, výmena gumičky, podložky pod holendre, spätná montáž. Pretesnenie bočné veko vstrekovacieho čerpadla. Výmena lanka s boudenom sitiča. Demontáž veka hlavy 3 ks, nastavenie ventilov. Demontáž trysiek, otlakovanie. Výmena 2 ks. Nastavenie 6 ks trysiek. Výmena 6 ks podložiek pod trysky a 12 ks podložiek pod prepady. Spätná montáž zapojenie. Umytie motora WAP. Nalepenie nálepky tlak pneu a 24 V. Kontrola elektrického zariadenia vozidla. Zistenie závady skratu. Výmena hlavnej poistky, odstránenie skratu. Oprava osvetlenia prístrojovej dosky, výmena žiaroviek 5/24W, 1 ks H4 pravý predný reflektor. Zistenie závady predný maják - demontáž majáku. Oprava káblovania. Výmena očka a konektory. Výroba ukostrovacieho káblu, spätná montáž majáka. Nastavenie svetiel. Oprava hmlového svetla. Výmena zadného držiaka + objímka žiarovky. Výroba 4 ks gumových pásov držiaka tlmiča výfuku. Odkúšanie.

Man. 27.6.12

LICHTY SERVIS s.r.o

Kremnická 24
851 01 Bratislava
prevádzka Vinohradnícka 3, BA
IČO : 35975393
DIČ : 2022122872
IČ DPH : SK2022122872

Účet **2910980748/1100**

Banka TATRA BANKA a.s.

OR Okr.súdu Ba.I. oddiel:s.r.o.,vložka č. 39132/B

Objednávka : č.50/2012

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz** Variabilný symbol : 03212
Konštantný symbol : 0308

Korešpondenčná adresa :

EKO podnik VPS

Halašova 20
832 90 Bratislava
Slovensko

Odberateľ : **EKO podnik VPS**

IČO : 491870 Halašova 20
DIČ : 2020887022 832 90 Bratislava
IČ DPH : SK2020887022

Dátum vyhotovenia 20. 6. 2012	Dátum dodania tovaru / služby 20. 6. 2012	Splatnosť najneskôr do 27. 6. 2012
---	---	--

Vyhotovil :

LICHTY SERVIS, s.r.o.
Kremnická 24
851 01 BRATISLAVA
IČO: 35 975 393
DIČ: 2022122872

Administrator

Prevzal :



Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	759,88	151,98	911,86
Celková suma	759,88	151,98	911,86
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	759,88	151,98	911,86

K úhrade :

911,86 EUR

Deväťstojedenásť EUR + 86/100

Konverzný kurz : 30,1260 Sk/EUR

27 470,69 Sk