

CHTY SERVIS s.r.o

Kremnická 24
851 01 Bratislava
prevádzka Vinohradnícka 3, BA

IČO : 35975393
DIČ : 2022122872
IČ DPH : SK2022122872

Účet 2910980748/1100

Banka TATRA BANKA a.s.

OR Okr.súdu Ba.I. oddiel:s.r.o.,vložka č. 39132/B


Objednávka : č.59/2012

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz** Variabilný symbol : 03512
Konštantný symbol : 0308

Korešpondenčná adresa :

EKO podnik VPS

Halašova 20
832 90 Bratislava
Slovensko



Odberateľ : EKO podnik VPS

IČO : 491870
DIČ : 2020887022
IČ DPH : SK2020887022
Halašova 20
832 90 Bratislava

Dátum
vyhotovenia
6. 7. 2012

Dátum dodania
tovaru / služby
6. 7. 2012

Splatnosť
najneskôr do
13. 7. 2012

OPRAVA VOZIDLA LIAZ EČ BA 581 HJ

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
regulátor vzduchu	1	ks	25,00	20%	25,00
tmel tesniaci	0,5	ks	6,47	20%	3,24
spony 50x70	2	ks	0,46	20%	0,92
spony 60x90	2	ks	0,49	20%	0,98
spony	2	ks	0,32	20%	0,64
konektor	6	ks	0,80	20%	4,80
technický benzín	5	l	2,10	20%	10,50
kyslík plyn	1		4,82	20%	4,82
odhrdzovač	1	ks	3,45	20%	3,45
spjovací materiál	1	ks	2,20	20%	2,20
talčítkový spínač	1	ks	2,60	20%	2,60
očko	2	ks	0,26	20%	0,52
remenica	1	ks	55,00	20%	55,00
púzdro čapu zad.stabilizátor	2	ks	6,50	20%	13,00
púzdro čapu pred. stabilizátor	2	ks	6,50	20%	13,00
segerova poistka 22	2	ks	0,25	20%	0,50
okružok 240x3	1	ks	1,25	20%	1,25
poistný krúžok náboja	1	ks	3,60	20%	3,60
olej prevodový	2,5	l	3,92	20%	9,80
podložky CU	4	ks	0,27	20%	1,08
podložky AL	10	ks	0,17	20%	1,70
guma predného stabilizátora	2	ks	3,00	20%	6,00
guma zadného stabilizátora	2	ks	4,20	20%	8,40
sada tesnenia	1	ks	33,53	20%	33,53
piestnica	1	ks	175,00	20%	175,00
tesnenie olejového filtra	2	ks	0,25	20%	0,50
tesnenie malých prís	1	ks	0,40	20%	0,40
gufero remenice 85x110x13	1	ks	3,50	20%	3,50
gumička remenice	1	ks	0,95	20%	0,95
práca	86,3	Nh	18,00	20%	1 553,40
Celková suma bez DPH >>>					1 940,28

Demontáž a odpojenie zadnej pravej podpery, vyrážanie, nahrievanie čapov. Rozloženie podpery a rozloženie valca. Výmena piestnice, kompletne pretesnenie, skompletovanie, spätná montáž. Demontáž kolies zadná lavá strana, demontáž

Prílohy: 13.7.12

CHTY SERVIS s.r.o

Kremnická 24
851 01 Bratislava
prevádzka Vinohradnícka 3, BA
IČO : 35975393
DIČ : 2022122872
IČ DPH : SK2022122872

Účet **2910980748/1100**

Banka TATRA BANKA a.s.

OR Okr.súdu Ba.I. oddiel:s.r.o.,vložka č. 39132/B

Objednávka : č.59/2012

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz**
Variabilný symbol : 03512
Konštantný symbol : 0308

Korešpondenčná adresa :

EKO podnik VPS

Halašova 20
832 90 Bratislava
Slovensko

Odberateľ : EKO podnik VPS

IČO : 491870
DIČ : 2020887022
IČ DPH : SK2020887022
Halašova 20
832 90 Bratislava

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru / služby	Splatnosť najneskôr do
6. 7. 2012	6. 7. 2012	13. 7. 2012

bubna, demontáž satelitného koša, vyčistenie, odmastnenie satelitného koša, výmena gumičky, výmena poistného krúžku, pretesnenie, spätná montáž satelitného koša. Odpojenie a demontáž račníc ľavého brzdového kľúča. Vyčistenie, ošmirglovanie, premazanie brzdového kľúča, spätná montáž. Spätná montáž bubna a kolies. Premazanie brzdových kľúčov. Vypustenie chladiacej zmesi. Odpojenie a demontáž chladiča, expanznej nádrže, horných hadíc, klinových remeňov a difúzora. Demontáž remenice klukovky, demontáž malých prs a olejového filtra s držiakom. Očistenie dosadacích plôch. Výmena tesnenia malých prs, 2 ks tesnenia olejového filtra. Montáž malých prs a filtrov. Výmena remenice klukovky a gufera. Výmena gumičky remenice. Dotiahnutie veľkých prs a olejovej vane. Spätná montáž chladiča, expanznej nádrže, naliatie vody. Odpojenie a demontáž držiakov predného stabilizátora. Výmena 2 ks púzdra. Výmena 2 ks gumenné púzdra. Oprava zadného stabilizátora. Výmena 2 ks púzdra a 2 ks gumenné púzdra. Naliatie oleja do zadného ľavého náboja. Oprava elektrického zariadenia a motorovej brzdy. Výmena tlačítkového spínača. Zapojenie káblovania motorovej brzdy. Oprava klapky motorovej brzdy. Oprava vzduchovej sústavy, dotiahnutie vzduchových spojov, trubiiek. Výmena podložiek. Rozobratie prepúšťacieho ventilu. Vyčistenie, skompletovanie, nastavenie. Odpojenie a demontáž združeného regulátora vzduchu. Výmena regulátora vzduchu. Spätná montáž. Zhotovenie a vý-

Vyhotovil :

Prevzal :

LICHTY SERVIS, s.r.o.
Kremnická 24
851 01 BRATISLAVA
IČO: 35975393
Administrátor 2022122872



Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	1 940,28	388,06	2 328,34
Celková suma	1 940,28	388,06	2 328,34
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	1 940,28	388,06	2 328,34

K úhrade : **2 328,34 EUR**
Dvetisícristodvadsaťosem EUR + 34/100
Konverzný kurz : 30,1260 SK/EUR **70 143,57 Sk**