

Dodávateľ OBNOVA-AUTO, s.r.o. Vajnorska 95 831 04 Bratislava IČO 35848316 DIČ 2020239474 IČ DPH SK2020239474 OR OS BA I, odd.Sro., vl.č.27825/B	Faktúra číslo	412130963
	Objednávka	
	Dodací list	

Peňažný ústav

Banka **BKS Bank AG, pobočka v**
 IBAN **SK80 8420 0000 0001 7500 2219**
 Číslo účtu **175002219/8420**
 Swift **BFKKSBB**
 Vystavil Botka
 Telefón 02/44372069, 89 fax:44372078
 Mail/Web

Odberateľ**EKO - podnik VPS**

Halašova 20
832 90 Bratislava
 IČO 791 870 DIČ 2020887022
 IČ DPH SK2020887022

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
14.10.2013	14.10.2013	17.10.2013
Forma úhrady	PP	
Spôsob dopravy		
Konšt.symbol		

Faktúrujeme Vám opravu vozidla

Dát.prij.	Zákazník	Vozidlo
27.09.2013	EKO-podnik verejnoprosp. služ.	JUMPY III 2.0 HDi
Dát.odovzd.	Halašova 20	BA-410VJ
02.10.2013		VF7XARHKKH9Z002443
Č.zákazky	BA-Nove mesto	
2798/2013		

Rozpis práce


Císlo	Text	Cena/1Nh	Nh	Kód	Cena
	Test lexia	29.00	1.00	08	29.00
	Vymena snimaca teploty chlad. kvap.	29.00	0.60	08	17.40
	Práca				46.40

Rozpis materiálu

Číslo	Názov	J.cena	Množ.	Spolu
00001338C1	EL.SPINAC	27.20	1.00	27.20
00001338G5	TESNENIE DIAM19,6X	4.15	1.00	4.15
00009735K1	CHLADIACA KVAPA -35 BIDON	4.90	1.00	4.90
	Materiál			36.25

VYÚČTOVANIE

Cena bez DPH 20%	82.65
Dph 20%	16.53
Spolu	99.18

K úhrade v EUR 99.18

Potvrďujeme, že všetky opravy na vozidle boli realizované podľa noriem výrobcu

Vozidlo bude odovzdané zákazníkovi po uhradení plnej sumy.

OBNOVA - AUTO s.r.o.

Auto-zovazy, predaj, servis a distribucia náhradných dielov značky Citroën

Vajnorska 95 - 831 04 Bratislava

IČO 35848316 IČ DPH: SK2020239474