

171 030 02


Dodávateľ Quiet, s.r.o. Pečnianska 33 851 01 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 35890266 DIČ : 2021838588 IČ DPH : SK2021838588 Zap. v OR OS Bratislava I, Odd.:Sro, Vložka č.:32148/B Licencia na prevádzkovanie tech. služby č.:PT000447 Vystavil Tel.: 00421 2 6345 3825 Fax: 00421 2 6345 3825 quiet@quiet.sk Odberateľ EKO-podnik verejnoprospešných služieb Halašova 20 832 90 Bratislava IČO : 00491870 DIČ : 2020887022 IČ DPH : SK2020887022	Faktúra č.	201402074
	Objednávka č. Dodací list č.	134/2014
EKO-podnik verejnoprospešných služieb Halašova 20 832 90 Bratislava		
Dátum vyhotovenia		Dát. dod. tov./sl.
02.10.2014		02.10.2014
Dátum splatnosti		09.10.2014
Forma úhrady		Prevodným príkazom
Spôsob dopravy		Dovoz
Konštantný symbol		0008
Banka		Tatra banka, a.s.
Pobočka		BA
Číslo účtu		2621818242/1100
SWIFT		TATR SK BX
IBAN		SK17 1100 0000 0026 2181 8242
Dod. a plat. podm.		

Faktúrujeme Vám nižšie uvedený tovar a práce:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		APC Power Saving Back-UPS Pro 900VA, SN 731304279594	20	1,00	ks	188,27	188,27
2		APC Power Saving Back-UPS Pro 1500VA, SN 3B1425X20897	20	1,00	ks	289,15	289,15
3		Výmena zdrojov a kontrola funkčnosti systému	20	1,00	ks	45,00	45,00
4		Akumulátor 12V/18Ah	20	1,00	ks	52,13	52,13
5		Akumulátor 12V/7Ah	20	1,00	ks	19,86	19,86
6		Výmena batérií a kontrola dobijania /Horná + Dolná stanica/, Doprava BA	20	1,00	ks	65,00	65,00

Základ pre DPH: 20 % **659,41**
Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	659,41
DPH: 20 %	131,88
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	791,29


Quiet s.r.o., tel./fax: 02 6345 3825
Pečnianska 33, 851 01 Bratislava 5
IČO:35890266 IČ DPH:SK2021838588

Podpis a pečiatka

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list. Záručná doba na zdroje APC 24mesiacov v mieste inštalácie, na akumulátory do EZS 12 mesiacov.

EKO-podnik verejnoprospešných služieb Bratislava
Došlo: - 8 -10- 2014
Číslo: 853/2014 Prílohy: 2/0121

⊗ - výmena súčiastky v zábezpeč. systéme na 13 a v kamerovom systéme
→ oprava
11.10.2014